Batterie Zustandstest

Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN KMHM541C5PA065865, erstellt am 14.10.2025, 11:16, angefordert durch: **Marco Heinzer, KOOP CH Carindex Auto Heinzer AG**

Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation: **Carindex**

FIN:	**KMHM541C5PA065865**
Kilometerstand:	**13 km**
Datum:	**14.10.2025, 11:16**
Hersteller:	**Hyundai**
Fahrzeugserie:	**Ioniq**
Fahrzeugmodell:	**Ioniq 6 (CE)**
Baujahr:	**2023**
Kraftstoffart:	**Electric**
Report ID:	**1760433370744**
Adapter ID:	**RED--E1C3AB**

0-79 = Schlecht 80-89 = Neutral 90-105 = Gut



Digitale Version

Die OBD-Diagnose ermöglicht das Auslesen von Fehlercodes und Betriebsdaten aus den Steuergeräten des Fahrzeugs. Diese Technologie unterstützt die Identifikation von potenziellen Problemen und Unregelmäßigkeiten. Es ist jedoch zu beachten, dass nicht alle Fehler oder Probleme in allen Steuergeräten durch die OBD-Diagnose vollumfänglich erfasst werden können. Carly Solutions GmbH & Co KG und TÜV NORD Mobilität GmbH übernehmen keine Haftung für das Nichterkennen von Fehlern, die außerhalb der Reichweite dieser Diagnosetechnik liegen.

Analysemethode

Die Analyse stützt sich auf die Kommunikationsqualität zwischen Carly-Hardware und On-Board-Schnittstelle, Live-Batteriedaten und bisherige Nutzungsinformationen der Antriebsbatterie. Plausibilitätsprüfungen, KI- Verfahren und Big-Data-Analysen ermöglichen eine präzise Bewertung des Batteriezustands, indem sie gesammelte Daten abgleichen und die Genauigkeit der Ergebnisse optimieren

100 %
Zustand der Gesundheit

39 %
Anzeige des Ladezustands

Batterie Zustandstest

Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN KMHM541C5PA065865, erstellt am 14.10.2025, 11:16, angefordert durch: **Marco Heinzer, KOOP CH Carindex Auto Heinzer AG**

Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation: **Carindex**

Messungen Hochspannungssystem	
Zustand der Gesundheit	100 %
Anzeige des Ladezustands	39 %
Batteriemodul maximale Temperatur	22 °C
Batteriemodul Mindesttemperatur	22 °C
Maximale Abweichung der Zelltemperatur	0 °C
Batterie-Spannung	704.30 V

Fahrzeugfotos Total: 1