KM & FIN Check Bericht

Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN KNAB351AJPT140256,
erstellt am 7.10.2025, 16:49, angefordert durch: **Auto Jegge, KOOP CH**

Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation: **Carindex**

FIN:	**KNAB351AJPT140256**
Kilometerstand:	**33’737 km**
Datum:	**7.10.2025, 16:49**
Hersteller:	**Kia**
Fahrzeugserie:	**Picanto**
Fahrzeugmodell:	**Picanto (JA)**
Baujahr:	**2023**
Kraftstoffart:	**Gasoline**
Report ID:	**1759848617018**
Adapter ID:	**RED--8F49C7**

2
Überprüfte Systeme

0 (0%)
Systeme mit Abweichungen

Digitale Version

Kilometerstände, die den abgelesenen Wert um 2% oder mehr überschreiten, werden als inkonsistent eingestuft, da solche Abweichungen in der Regel nicht auf Steuergerätefehler zurückzuführen sind.
Die Überprüfung des Kilometerstands mittels OBD-Technologie identifiziert ausschließlich Indikatoren für mögliche Manipulationen. Eine Garantie für die exakte Genauigkeit des Kilometerstands kann nicht übernommen werden, insbesondere bei Fahrzeugen, die seitens Dritter professionell manipuliert wurden. Die Prüfung bietet lediglich unterstützende Informationen und ersetzt keine umfassende Fahrzeugbewertung.
Die Überprüfung der Fahrgestellnummer erfolgt durch Auslesen der im Fahrzeugsystem hinterlegten Daten mittels OBD-Technologie. Diese Prüfung dient der Verifizierung der Übereinstimmung mit den Fahrzeugdokumenten und kann zur Identifikation von Unstimmigkeiten beitragen.

Systeme mit Abweichungen

Total: 0

Es konnten keine Systeme mit Abweichungen gefunden werden.

Einige technische Begriffe werden auf Englisch angezeigt, da sie direkt vom Fahrzeug oder Hersteller stammen.

KM & FIN Check Bericht

Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN KNAB351AJPT140256,
erstellt am 7.10.2025, 16:49, angefordert durch: **Auto Jegge, KOOP CH**

Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation: **Carindex**

Systeme ohne Abweichungen — Total: 2

Instrument

Armaturenbrett Hauptkilometerzähler	33’737 km

Motor

Motor FIN	KNAB351AJPT140256
Motor FIN	KNAB351AJPT140256
VIN	KNAB351AJPT140256

Einige technische Begriffe werden auf Englisch angezeigt, da sie direkt vom Fahrzeug oder Hersteller stammen.

KM & FIN Check Bericht

Anbei der Prüfbericht des Fahrzeugs mit der FIN KNAB351AJPT140256,
erstellt am 7.10.2025, 16:49, angefordert durch: **Auto Jegge, KOOP CH**

Dieses Konto ist Teil der folgenden Organisation: **Carindex**

Fahrzeugfotos

Total: 4






Einige technische Begriffe werden auf Englisch angezeigt, da sie direkt vom Fahrzeug oder Hersteller stammen.